

N° 117



QUARZO ZETA

**RIVESTIMENTO MURALE A FINITURA FINA
PER ESTERNI**

GENERALITÀ

QUARZO ZETA® è un rivestimento murale al quarzo per esterni (ma anche per interni), monocomponente, ad essiccazione fisica, di facile applicazione, che assicura una ottima copertura e mascheratura del supporto ed una finitura opaca ed uniforme. Dotato di potere riempitivo, di buona resistenza agli agenti atmosferici ed allo sfregamento a secco, di stabilità agli alcali e di ottimo ancoraggio su svariati tipi di supporto, è idoneo alla decorazione ed alla protezione di superfici murali in cemento, calce cemento, malta bastarda, calcestruzzo, di intonaci tradizionali e di premiscelati, ed in interni anche di gesso e suoi derivati. A base di copolimeri stiroacrilici, farina di quarzo, sabbie silicee a curva granulometrica bilanciata (che assicurano anche una buona permeabilità al vapore acqueo), additivi vari di prima qualità, "QUARZO ZETA" è disponibile sia nella versione fina (finitura liscia), sia media (finitura bucciata).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su muri nuovi: spazzolare e spolverare fino a rimuovere ogni residuo friabile. Quindi imprimere con "ACRILFIX FORTE" diluito con 4 parti d'acqua.

Su muri già dipinti e parzialmente degradati: rimuovere tutte le in fase di distacco, stuccare se necessario, spolverare. Imprimere e consolidare con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (almeno 4 - 6 settimane, anche negli eventuali rappezzi apportati), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

Pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo (per la versione fina, ugello da 3,5 mm - pressione 3 - 5 atm); rullo di lana e spugna (per la versione bucciata). Lasciare trascorrere almeno 6 ore tra una mano e l'altra ed almeno 24 ore dalla mano di imprimitura. Per avere una finitura bucciata, basta modellare il "QUARZO ZETA BUCCIATO" con rullo di spugna, dopo averlo steso con pennello o rullo di lana, incrociando bene le rullate. Prima della finitura bucciata, è consigliabile applicare una mano a pennello di "QUARZO ZETA FINO" a colore, diluito col 30% di acqua in peso (50% in volume). Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. sia del supporto che dell'ambiente. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in giornate con elevata umidità ambientale. Rimescolare bene e lentamente, prima dell'uso e della diluizione.

INFORMAZIONI TECNICHE

RESIDUO SECCO	75% ± 1 per il fino; 77% ± 1 per il bucciato (in peso)
PH	8.5 ± 0.5 a 23 ± 2°C
BRILLANTEZZA	Inferiore a 5 Unità Gloss (Angolo di Lettura 60°)
VISCOSITÀ DI FORNITURA	Cps: 35000 ± 5000 (Brookfield / RVF 6 / 20 rpm / a 23±2°C.) per il fino Cps: 60000 ± 5000 (Brookfield / RVF 7 / 20 rpm / a 23±2°C.) per il bucciato
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,75 ± 0,05 a 23 ± 2°C. sia per il liscio sia per il bucciato
LAVAGGIO ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Finitura liscia: 40% in volume con acqua la prima mano;
25-30% in volume con acqua la seconda mano.
Finitura bucciata: pronto all'uso



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 1 ore;
In profondità circa 24 ore



RESA TEORICA

Finitura liscia: 5-6 mq/lit per mano
Finitura bucciata: 1 - 1,5 mq/lit per mano

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte da 2,5 - 5 - 14 lit

TINTE

Bianco e colori da mazzetta "ARCOJET Rivestimenti Murali"

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/c, tipo BA): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 22 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso; tuttavia, durante le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, osservando le basilari regole di igiene personale.