



N°237

POLIVAL MICACEO

SMALTO POLIVALENTE ANTICHIIZZATO ALL'OSSIDO DI FERRO MICACEO

GENERALITÀ

Vernice protettiva anticorrosiva ad alto potere ancorante, e ad alta percentuale di ossido di ferro micaceo lamellare con elevata resistenza agli agenti atmosferici. La particolare formulazione, con l'uso di resine adesive, permette al film secco di aderire perfettamente e tenacemente su supporti zincati e in lega leggera quali alluminio, alluminio anodizzato, su plastica, PVC, ceramica, vetro, oltre che su ferro, senza la necessità di fondi ancoranti. Questa caratteristica si combina con un piacevole effetto estetico, essendo la finitura di aspetto "antico" simile al ferro battuto. Ideale quindi per proteggere e valorizzare manufatti in metallo quali porte, finestre, ringhiere, cancellate, balconi, oggetti artistici. La sua struttura tixotropica, permette una facile applicazione senza colature. Adatto sia in esterni sia in interni. Disponibile nelle versioni "F" (grana fine) e "G" (grana grossa).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ferro nuovo e supporto zincato: pulire e sgrassare con diluente "NITRO" eliminando ogni traccia di calamina. Asciugare con straccio pulito;

Alluminio, rame, acciaio inox, vetro, PVC, plastica, ceramica: spazzolare e sgrassare con acqua e detergente per la casa. Risciacquare ed asciugare immediatamente.

Supporto già verniciato: spazzolare e carteggiare rimuovendo ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti. Quindi sgrassare con diluente "NITRO" ed asciugare bene. In presenza di supporto già verniciato, in ottime condizioni e pulito, carteggiare per rendere ruvida la superficie e migliorare l'aggrappaggio del nuovo film di vernice, ed infine spolverare.

In caso di **supporti molto arrugginiti**, è consigliabile sabbiare a ferro nuovo o ripulire il più possibile e quindi applicare una mano di convertitore di ruggine "KELAK". L'uso del convertitore di ruggine e di eventuale antiruggine per leghe leggere come il "PROXID ANTIRUGGINE", comunque garantisce un ciclo di verniciatura più qualitativo. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui friabili ed oleosi.

APPLICAZIONE

A pennello, a spruzzo. Far trascorrere almeno 24 ore tra una mano e l'altra considerando anche le applicazioni dei vari fondi di preparazione. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su supporti fortemente assaliti o gelidi, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. In interni aerare i locali durante l'applicazione. Rimescolare bene prima dell'uso e della diluizione. Il film secco del "POLIVAL MICACEO" può essere ulteriormente protetto e reso lucido e più facilmente lavabile, con la sovrapplicazione, a distanza di almeno 96 ore, di una mano di "MARINER TRASPARENTE". Comunque la pulizia del film secco, va fatta sempre con spazzole o pennelli con setole morbide e mai utilizzando stracci, panni, spugne o similari.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	15" ± 2 tazza Ford 8 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	73% ± 1
PESO SPECIFICO	Kg./lt.: 1,45 ± 0,05 a 23 ± 2°C
LAVAGGIO ATTREZZI	Con diluente "ACQUARAGIA" immediatamente dopo l'uso

STRUMENTI



DILUIZIONE MAX

Con diluenti "ACQUARAGIA" o "SINTETICO EXTRA" in ragione del 8 - 10% in volume



ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 3 ore;
circa 24 ore in profondità;



RESA TEORICA

10-12 mq/lt per mano, per uno spessore del film secco di circa 60 micron

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di metallo da 0,750 lt - 2,5 lt - 16 lt

TINTE

Come da cartella "POLIVAL MICACEO"

STOCCAGGIO

Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/i, tipo BS): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

Valore di COV effettivo: 480 g/l

AVVERTENZE

Il prodotto è da considerarsi pericoloso; pertanto, durante tutte le fasi di manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali tuta, guanti, occhiali, visiera, maschera, osservando le basilari regole di igiene personale.